



## Bollettino sullo stato delle acque del 23 Settembre 2016

Lo stato delle acque costiere tra Gabicce e Fano è di buona qualità. I parametri monitorati sono in norma coi valori stagionali. La trasparenza delle acque risulta buona. L'indice di salinità è piuttosto elevato sia nelle stazioni costiere che a 3000 metri per lo scarso apporto di acque dolci provenienti dai fiumi. I valori di ossigeno disciolto in superficie risultano essere leggermente superiori nelle stazioni di Fano sia a 500 che a 3000 metri dalla costa. Nelle stazioni di Pesaro e Fano a 3 Km dalla costa è evidente la presenza di un picnoclino alla profondità di 8-9 metri, leggermente più in superficie nella stazione di Fano.

Stazioni di rilevamento Distanza dalla costa (m)	Temperatura (°C)	Ossigeno Disciolto (mg/l)	Salinità (psu)	pH	Trasparenza (m)	Clorofilla "a" (µg/l)
Gabicce 500 m Superficie	23.08	5.91	36.67	8.07	1.5	2.17
Gabicce 3000 m Superficie	23.54	6.05	36.98	8.08	3	0.94
Gabicce 3000 m Fondo	23.59	5.81	37.10	8.11		
Pesaro 500 m Superficie	23.06	6.02	36.76	8.12	3	1.39
Pesaro 3000 m Superficie	22.99	6.09	36.75	8.07	3.5	1.55
Pesaro 3000 m Fondo	24.23	5.18	36.67	8.13		
Fano 500 m Superficie	23.10	6.71	36.72	8.11	3	1.28
Fano 3000 m Superficie	23.16	6.67	36.74	8.13	5.5	0.73
Fano 3000 m Fondo	23.54	5.93	37.70	8.16		

